

Dossier de vente

Expertiseur
BENJAMIN ZIEMNIAK

Sélection Matériel

N° de parc **PEL17C010158**

Informations de bases

Marque * **BOBCAT**
Type * **E17 BOBCAT**
Année * **12/02/2016**
N° de série * **B27H11896**
Immatriculation
Code de démarrage
Horamètre **11896**
2473

Type d'expertise

Pelleteuse

Vue d'ensemble *

<p>Côté machine 1</p>  <p>1725527158...3.jpg(248.01 Kb)</p>	<p>Côté machine 2</p>  <p>1725527179809.jpg(190.45 Kb)</p>	<p>Côté machine 3</p>  <p>1725527191864.jpg(250.17 Kb)</p>
<p>Côté machine 4</p>  <p>1725527205...0.jpg(273.26 Kb)</p>	<p>Plaque constructeur</p>  <p>1725527095...1.jpg(175.42 Kb)</p>	<p>Horamètre</p>  <p>1725527112964.jpg(102.06 Kb)</p>

Fonctionnement

Moteur: fonctionnement et démarrage	OK			
Moteur: aspect, fuites, pièces manquantes	OK	Démarrur neuf Boite a air et filtre neuf		
Circuit de charge / démarrage	OK	Batterie neuf		
Flexibles	OK			
Bloc hydraulique / pompe hydraulique	OK			
Transmission (roue folle, barbotin)	OK			
Verin(s)	OK	Kit joint vérins de flèche neuf		
Bras ou télescope (jeu et déformations)	A réparer	Jeu modéré sur pied de flèche et dans l'axe de la flèche		
Faisceau	OK			
Axes et bagues	A réparer	Jeu léger dans l'axe du balancier et dans les axe du vérin de lame Jeu modéré dans les axes du vérin de balancier, vérin de flèche et vérin de godet		
Jeu tourelle horizontal et vertical	OK	Jeu horizontal et vertical léger		
Joint tournant	OK			

Usure

Usure pneus / chenilles / billes	75%				
----------------------------------	-----	--	--	--	--

Carrosserie / cabine

Canopy / Cabine équipée (pare-brise, portes, vitres, rétro)	OK				
Siège(s)	OK				
Tableau de bord (préciser le nombre de Km et prendre une photo)	OK				
Capot	A réparer	Choc sur carter gauche Peinture a revoir sur l'ensemble du matériel			
Châssis	OK				
Commandes / Joystick	OK				
Eclairage (phares, clignotants , plaque de feux, gyrophare)	OK				

Specificités / Accessoires / Sécurité

Attache rapide	A réparer	Jeu modéré dans les axe de l'attache rapide			
Lame	OK				
Godet (précisez état et nombre)	OK	Trois godets, en bon état			
Verrouillage accoudeoir	OK				

Numéro d'agence * 1527
 Numéro Emplacement stockage Parc D04

Accessoires

Trois godets, en bon état

Remarques générales

Démarrreur, Batterie, Boite a air et filtre neufs. Kit joint vérins de flèche neuf. Jeu modéré sur pied de flèche et dans l'axe de la flèche. Jeu léger dans l'axe du balancier et dans les axe du vérin de lame. Jeu modéré dans les axes du vérin de balancier, vérin de flèche et vérin de godet. Jeu modéré dans les axe de l'attache rapide. Jeu tourelle horizontal et vertical léger. usure chenilles 75%. Choc sur carter gauche. Peinture a revoir sur l'ensemble du matériel.

Contrôle de l'expertise

Correspondances:

- 0 - Non-testé
- 1 - Epave
- 2 - Ne fonctionne pas
- 3 - Fonctionne avec problèmes majeurs
- 4 - Fonctionne avec problèmes mineurs
- 5 - Fonctionne

Etat de la machine * 0 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ● ○

Moyen de transport

✓ Tautliner

Mode de chargement

✓ Chargement par quai